



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Дзержинского ул., д. 55, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426039

Телефон (3412) 44-22-62, Факс (3412) 44-22-64

Е-mail: [zhu@znm.ru](mailto:zhu@znm.ru), [znm@znm.ru](mailto:znm@znm.ru)

<http://www.znm.ru>, [www.znm.ru](http://www.znm.ru)

ОКПО 02844297, ОГРН 102590053229

ИНН/КПП: 5903290459/590201001

Председателю  
ТСН «Закирова-20»

Кузнецовой Ю.А.

ул. Героя России Ильфата Закирова,  
д. 20, оф. 1, г. Ижевск, 426058,  
Удмуртская Республика

e-mail: [zakirova-20@yandex.ru](mailto:zakirova-20@yandex.ru)

30 04.2021 № 280 - 4554  
На № \_\_\_\_\_ от 10.04.2021

О включении лифтов в реестр объектов

Сообщаю, что лифты, зав. №№ 26348, 26349, 26351, 26350 включены в реестр объектов за ТСН «Закирова-20» 30.04.2021 с присвоением учетных №№ А46-00527-0001л, А46-00527-0002л, А46-00527-0003л, А46-00527-0004л, соответственно.

В.В. Логинов

Рудин А.Э.  
(3412) 45-44-08

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНЖЕНЕРНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ "АЛЬТОН"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.27ЛФ82)  
Удмуртская Республика, 426057, г. Ижевск, ул. Красная, 133-21,  
Телефон 51-43-08, 78-70-61, 78-69-64, Факс: 51-43-08

г. Ижевск

« 27 » мая 2021 г.

**Акт №532-21**

**периодического технического освидетельствования лифта(ов)**  
Мною, специалистом

**Коновым Александром Валентиновичем,**

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт(ы),

**Прораба ООО «Союзлифт»**

**Коньшева Олега Анатольевича,**

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта(ов),

**Управляющего ТСН «Закирова, 20»**

**Игнатьева Сергея Анатольевича,**

наименование организации, должность, ФИО

оведено периодическое техническое освидетельствование лифта(ов) по ГОСТ Р 53783-2010.

Регистрационный(е) номер(а) лифта(ов):

**Рег. №14238, 14239, 14237, 14236**

Адрес установки:

**г. Ижевск, ул. И. Закирова, 20**

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта(ов)**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта(ов) в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта(ов) удовлетворительные.
3. Функционирование лифта(ов) соответствует руководству по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта(ов) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта(ов) удовлетворительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта(ов) по В.4.1. и отрицательные результаты испытаний лифта(ов) по В.3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта(ов), в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
<b>Рег.№14238, 14239, 14237, 14236</b>		
1	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта не выявлены.	

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
<b>Рег.№14238</b>			
1	Не размещена на основной посадочной площадке (этаже) лифта информация с указанием заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования лифта.	Правила организации безопасного использования и содержания лифтов п.4	До 30.06.2021г.
2	Неисправна двусторонняя переговорная связь между машинным помещением и приемком лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.17	До 30.06.2021г.
3	Износ амортизаторов возвратного груза створок ДШ 1-го, 7-го этажей (наблюдается повышенный металлический стук при открывании закрывании ДШ).	Руководство по эксплуатации.	До 30.06.2021г.
4	Неисправно аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 30.06.2021г.
5	Отсутствует надпись на двери машинного помещения «Машинное помещение лифта. Посторонним вход запрещен!»	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.4.1	До 30.06.2021г.
6	Неисправен резервный источник питания оборудования диспетчерского контроля, включающийся в случае отключения основного источника питания.	ГОСТ Р 55963-2014 п. 9.1	До 30.06.2021г.
<b>Рег.№14239</b>			
7	Не размещена на основной посадочной площадке (этаже) лифта информация с указанием заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования лифта.	Правила организации безопасного использования и содержания лифтов п.4	До 30.06.2021г.
8	Неисправна двусторонняя переговорная связь между машинным помещением и приемком лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.17	До 30.06.2021г.
9	Отсутствует надпись на двери машинного помещения «Машинное помещение лифта. Посторонним вход запрещен!»	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.4.1	До 30.06.2021г.
10	Износ резиновых полуколец верхних и нижних башмаков противовеса.	Руководство по эксплуатации.	До 30.06.2021г.
11	Отклонение балансирной подвески тяговых канатов от горизонтальной плоскости.	Руководство по эксплуатации.	До 30.06.2021г.
<b>Рег.№14237</b>			